



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO.	IZABAL	MUNICIPIO.	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.	EORM Caserío Río Sauce Sexán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.	Caserío Río Sauce Sexán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0678-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



FOTO 3: SUSTITUCION DE CHAPA



FOTO 4: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 6: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO.	IZABAL	MUNICIPIO.	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.	EORM Caserío Río Sauce Sexán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.	Caserío Río Sauce Sexán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO.	18-03-0678-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público