

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|--|
| DEPARTAMENTO: IZABAL | MUNICIPIO: EL ESTOR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA SEPUR ZARCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 18-03-1856-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 7/11/2023 |



Foto1: . EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE AULAS



Foto 3: REMOZAMIENTO DE AULAS



Foto 4: REMOZAMIENTO DE AULA



Foto 5: REMOZAMIENTO DE AULA SUMINIISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION



Foto 6: REMOZAMIENTO DE AULA SUMINIISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION



OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF

Giulio Carlo Chur Perez
INGENIERO CIVIL
COL. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|--|
| DEPARTAMENTO: IZABAL / | MUNICIPIO: EL ESTOR / |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM / | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA SEPUR ZARCO / |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 18-03-1856-43 / | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 7/11/2023 / |



Foto 7: . REMOZAMIENTO DE AULA SUMINIISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO FUERZA



Foto 8: REMOZAMIENTO DE AULA SUMINIISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION



Foto 9: MURO PERIMETRAL CON REFUERZO ESTRUCTURAL-



Foto 10: AMPLIACION MURO EN AULA CON REFUERZO ESTRUCTURAL



Foto 11: AMPLIACION MURO EN AULA CON REFUERZO ESTRUCTURAL



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



ESUELA ESPECIAL RUIA MINTA
180001
Ministerio de Educación
ALDEA SEPUR ZARCO
IZABAL

Firma y sello del Presidente de la OPF



Giancarlo Chur Perez
INGENIERO CIVIL
COL. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa