



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Rubelhu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rubelhu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1865-43	FECHA:	23/03/2024





Sustitución de pared de madera por pared de block.



Sustitución de puerta de madera por metal



Sustitución de ventanas de madera por metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

