



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPIN ARRIBA, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1874-43	FECHA:	17/05/2024




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR DE METAL Y LÁMINAS DE AULAS



SUSTITUCIÓN DE TRES (3) PUERTAS DE MADERA POR DE METAL




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR DE METAL Y LÁMINAS DE BAÑOS.



SUSTITUCIÓN DE SEIS (6) PUERTAS DE MADERA POR DE METAL PARA BAÑOS



SUSTITUCION DE MAYA POR BLOCK Y MALLA GALVANIZADA.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Xol Muc
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

