



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1883-43	FECHA:	



Foto. 1 Sustrucción de porton metal



Foto. 2 Sustrucción de puertas




FOTO. 3: SUSTRUCION DE BALCONES



FOTO. 4 Sustrucción de vidrios



reparacion de piso torta concreto



FOTO.6 REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVABIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---