



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR, IZABAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SELICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2362-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA DE BAÑOS



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE AULA



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE BAÑOS



FOTO 5: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de p...

Haroldo cad chéj
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR, IZABAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SELICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2362-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 7: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 8: SUSTITUCION DE INODORO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Haroldo Cool Cho</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--