



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 503	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepur Zarco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-3185-45	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1: Sustitucion de balcones de madera a metal y cambio de techo a estructura metalica



FOTO 2: Sustitucion de ventanas de madera a metal



FOTO 3: Construcción de pila debido al mal estado



FOTO 4: Cambio de laminas y reparacion de cocina



FOTO 5: Sustitucion de puerta de madera a puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Clemente Caal Ac  
Firma y sello del Presidente de la OPF



María Marisela Salvador Quiñ De Cán  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

