



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL QUETZAL, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-3200-43	FECHA:	23/10/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO BASE CONCRETO



FOTO 2: INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS



FOTO 3: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 4: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 6: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

