



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0007-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2024



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 36



REPARACION DE PISO CONCRETO



SUSTITUCION DE LAMPARAS E INTERRUPTORES



SISTITUCION NDE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



SUSTICUCION DE VENTANA



SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0007-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2024



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y Sello Presidente de la OPF Rural Mixta



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

