

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | MORALES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O. PARA PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SEBOL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0032-42 | FECHA: | 28/11/2024 |



Foto 1: MANTENIMIENTO A TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 4: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 5: LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA



Foto 6: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| <p><i>Heidy Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>  | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|--|---|