



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0036-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución inodoro



Foto 4: sustitución de focos ahorradores, sustitución de plafoneras, sustitución de tomacorrientes, cableado y ducto.



Foto 5: Mantenimiento a porton de metal



Foto 6: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos y sustitución de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natividad de Jesús Zamora

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

