

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DE SAN MIGUELITO RÍO BOBOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0039-43	FECHA:	31/05/2024



REPARACIÓN DE LA COCINA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR MADERA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE TRES BAÑOS Y UNA AULA



SUSTITUCIÓN DE PORTON



MANTENIMIENTO DE VENTANALES



REPARACION DE PISO DEL AULA Y COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Misis Osorio Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DE SAN MIGUELITO RIO BOBOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0039-43	FECHA:	31/05/2024



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCION DE TUBERIA PVC AGUAS PLUVIALES



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE ORNILLA RURAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Moises Osorio Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

