



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA VIRGINIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0040-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Reparacion de muro perimetral de block, tubo ag y malla



Foto 2: Mantenimiento a porton de metal



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

