

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA VIRGINIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0040-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block, tubo ag y malla



Foto 6: Mantenimiento a porton de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la DPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---