

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E. O. R. M ALDEA AGUA CALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	1804-0041-43	FECHA	22/08/2024



1. SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL. 26




2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPOSORTE DE METAL POR METAL



3. PUERTAS DE METAL



4. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



5. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



6. SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Isabel Lucero Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

