

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M ALDEA AGUA CALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0041-43	FECHA:	22/08/2024

 <p>7. SUSTITUCION DE INODOROS</p>	 <p>8. SUSTITUCION DE AZULEJO</p>
 <p>9. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO</p>	 <p>10. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMINEA Y PLANCHA DE METAL</p>
 <p>11. SUSTITUCION DE PILA PLASTICA DE DOS LAVADEROS</p>	 <p>12. REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES CUANDO APLIQUE</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

*Aura Isabel Lucero Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. ALDEA AGUA CALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0041-43	FECHA:	22/08/2024



1. SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL. 26



2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



3. PUERTAS DE METAL



4. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



5. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



6. SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aura Isabel Lucero Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

