



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R.M ALDEA AGUA CALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0041-43	FECHA:	22/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Isabel Lucero Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R.M ALDEA AGUA CALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0041-43	FECHA:	22/08/2024



1. SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL. 26



2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPOSRTTE DE METAL POR METAL



3. PUERTAS DE METAL



4. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



5. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



6. SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Isabellucero Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

