



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO MILLA 45 EL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0042-43	FECHA:	30/04/2024



FOTO 1: REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lilian Martinez</i> LILIAN AZUCENA MARTINEZ VARGAS Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> DORIS MELINA GONZALEZ ARRIAZA Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---