



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. Aldea Cerro Azul.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Azul.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804 0043 43	FECHA:	23 de febrero 2023



foto 1. Sustitución de lámina y estructura de madera a metal.



Foto 2 Sustitución de estructura metalica por metalica.



foto 3 Sustitución de estructura de madera por metálica.



Foto 4 Sustitución de puerta de metal por metal.



Foto 5 sustitución de 2 puertas metalicas de baño y sustituyó de 2 pilas de cemento de 2 lavaderos.



foto 6 sustitución de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

