



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE A PUNTA DE RIELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0045-43	FECHA:	4/11/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LT E INSTALACIÓN



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 11: PUESTA DE PORTÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIO



Foto 12: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA Y SOLERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

