



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE A PUNTA DE RIELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0045-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LT E INSTALACIÓN



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 17: PUESTA DE PORTÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIO



Foto 18: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA Y SOLERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público