



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CUMBRE DE SAN FERNANDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0047-43	FECHA:	22/08/2024





Reparacion de paredes de aulas



Sustitucion de puertas



Sustitucion de inodoros



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Justo Ramos*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

