



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0048-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Sustitucion de balcones por nuevos



Foto 2: Sustitucion de puertas de baños



Foto 3: Mantenimiento, torta de concreto nueva



Foto 4: Sustitucion de lamina de los baños



Foto 5: Sustitucion de sanitarios por nuevos



Foto 6: Pintura de Muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Patricia Arreaga Sandoval

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0048-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Sustitucion de puerta por una nueva




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Sandra Patricia Arreaga Sando
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

