

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ALDE NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0049-43	FECHA:	01/08/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PISO DE DOS AULAS Y DIRECCIÓN



SUSTITUCIÓN DE INODORO



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL POR BLOCK



REPARACIÓN DE MALLA Y TUBO HG EN MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL INCLUYE PLANCHA Y CHIMENEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maricela Garcia Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OFE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ALDE NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0049-43	FECHA:	01/08/2024



SUSTITUCIÓN DE PILA POR UNA DE PLASTICO



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL INCLUYE PLANCHA Y CHIMENEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MAYICELA Garcia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

