

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ALDE NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0049-43	FECHA:	01/08/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR PORTÓN DE METAL




SUSTITUCIÓN DE PISO DE DOS AULAS Y DIRECCIÓN




SUSTITUCIÓN DE INODORO



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL POR BLOCK



REPARACIÓN DE MALLA Y TUBO HG EN MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL INCLUYE PLANCHA Y CHIMENEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maxicela Garcia Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ALDE NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0049-43	FECHA:	01/08/2024



SUSTITUCIÓN DE PILA POR UNA DE PLASTICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maricela Garcia Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---