



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G O B I E R N O R E P U B L I C A N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERÍO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0051-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Establecimiento con pintura renovada en muros exteriores y renovación de techado.




Foto 2: Baños del establecimiento con techado, pintura y renovación de puertas.



Foto 3: Puertas del establecimiento educativo con mantenimiento de puertas y renovación de pintura



Foto 4: Mantenimiento de estructura metálica y sustitución de lámina.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paul Manroy
Firma y sello del Presidente de la C.P.F. de las viñas



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

