



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS**

PRÁCTICA 1
versión

ESTADÍSTICA DE SITUACION DEPENDENCIAS (DETERMINADAS) PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QZABA	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Calle veinte (20) La Presa
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO:	16-04-0053-43	FECHA:	21/02/2024




Reparación de Cableado electrico



Reparación de bases de Concreto



Sustitucion de Madera por Metal



Sustitucion de Madera por Metal



Cambio de Estufa



Reparación de Aula

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.








**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRÁCTICA 122
VIGILANTE

ESTADÍSTICA DE SITUACION DEPENDIENCIAS DETERMINADA: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	128001	MUNICIPIO	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ECRM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Calle veinte (20) La Presa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0055-43	FECHA	21/02/2024



Observación: Se le informó al dueño de la propiedad de los trabajos y se agendó el número de horas.

[Signature]
Firma y Sello del Ejecutor

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

