

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0056-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Y sustitución de chapa



Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beino Elisa de Paz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0056-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 7: Sustitución de inodoro



Foto 8: sustitución de chapa



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>REINA ELISA DEPOZ</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	---	---	---