



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PARCELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0058-43	FECHA:	27/11/2024




Foto1: cambio de lamina



Foto 2: Sustitucion de puertas



Foto 3: colocacion de piso ceramico




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Paula Anoly Rivera mendez</i> Firma y sello del Presidente de la EORM. Caserio Las Parcelas Arapahoe Viejo Morales, Izabal</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo P DIRECCION OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PARCELAS DIRECCION ARAPAOE VIEJO MORALES, IZABAL</p>
---	--