



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PARCELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0058-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: colocación de piso ceramico



Foto 2: sustitución de laminas.




Foto 3: Mantenimiento puertas




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Paola Analy Rivera mendez</i> Firma y sello del Presidente de la OPEF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------