



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ EL CERRO, PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0059-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas de metal



Foto 2: Sustrucción de puertas de servicio sanitario



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Pintura de Muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustrucción de inodoros y fosa septica



Foto 6: Instalación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Aura Vásquez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Selló Director Centro Educativo Público</p>	
--------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------	--