



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PEDRERA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0062-43	FECHA:	22/08/2024



Hornilla en malas condiciones



Pila con grietas.



Sustitución de puerta en cocina, que se encuentra en malas condiciones



Sustitución de piso de concreto en la cocina.



Cambio de estructura de techo de madera a metálica




Lamina deteriorada y en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PEDRERA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0062-43	FECHA:	22/08/2024



Mantenimiento de soporte de metal y cambio de lámina por deterioro.



Cambio de estructura de madera por metal y lámina por deterioro y agujeros.



Cambio de lámina por deterioro.



Reparación de muro de contención



Condiciones en las que se encuentra la cocina del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

