



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN AGUSTIN LA CUMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN AGUSTIN LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0064-43	FECHA:	22/08/2024



1. PUERTAS DE METAL



2. VENTANAS. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



3. MANTENIMIENTO A PORTONES. MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



4. REPARACION DE MUROS PERIMETRALES. REPARACION DE MURO PERIMETRALDE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA + SOLERAS



5. REPARAACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPOSITOS DE AGUA, SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LT.



crisntales Barrientos

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

