

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL	EORM CSERIO SAN AGUSTIN LA CUMBE	DIRECCIÓN DEL	CASERIO SAN AGUSTIN LA CUMBRE
CÓDIGO DEL	18-04-0064-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: puerta de metale




Foto 2: Ventana Sustitucion de balcon ce metal



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: Reparacion de muro perimetral, con block, tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustitucion de deposito de agua 1700 LT.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Beatriz cristales Barrios*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

