

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABÁL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	25/03/2024




Foto1: Proceso de colocacion de puertas



Foto 2: Proceso de colocacion de puertas



Foto 3:Proceso de colocacion de puertas





Foto 4:Proceso de colocacion de puertas



Foto 5:Proceso de colocacion de puertas






Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	25/04/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: proceso de colocacion de granito



Foto 2: proceso de colocacion de granito



Foto 3: proceso de colocacion de granito



Foto 4: proceso de colocacion de granito



Foto 5: proceso de colocacion de granito



Foto 6: proceso de colocacion de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	18/05/2024



Foto 1: Proceso de colocacion de la maya,



Foto 2: Proceso de colocacion de la maya,



Foto 3: Proceso de colocacion de la maya,



Foto 4: Proceso de colocacion de la maya,




Foto 5: Proceso de colocacion de la maya,



Foto 6: Proceso de colocacion de la maya,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 