

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Aula Finalizada



Foto 2: aula finalizada



foto 3. Pasillo finalizado




foto 4. puertas finalizadas




foto 5. puerta finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	22/05/2024




Foto1: Aula Finalizada



Foto 2: aula finalizada



foto 3. Pasillo finalizado



Foto 4 Finalizacion de pasillo




Foto 5. Pasillo finalizado



Foto 6. Pasillo finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Colocacion de malla con tubos.



Foto 2: Colocacion de malla con tubos.



Foto 3: Colocacion de malla con tubos.



Foto 4: Colocacion de malla con tubos.




Foto 5: Colocacion de malla con tubos.



Foto 6: Colocacion de malla con tubos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: puertas nuevas de metal




Foto 2: puertas nuevas de metal




Foto 3:Ppuertas nuevas de metal




Foto 4: Ppuertas nuevas de metal




Foto 5:puertas nuevas de metal





Foto 6: puertas nuevas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF






Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE PAUL, LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0066-43	FECHA:	27/05/2024

	
<p>Foto 1: puertas nuevas de metal</p>	<p>Foto 2: puertas nuevas de metal</p>
	
<p>Foto 3: Ppuertas nuevas de metal</p>	<p>Foto 4: Ppuertas nuevas de metal</p>
	
<p>Foto 5: puertas nuevas de metal</p>	<p>Foto 6: puertas nuevas de metal</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---