

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO SAN JOSE /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0068-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/11/2023



Foto 1: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC



Foto 3: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS AULA  
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC



Foto 4: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS AULA  
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS AULA  
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC



Foto 6: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS

Colegio de Aldea Nueva San José  
 Morales Izabal, Guatemala

0199 Chacón G.  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

Gerardo Chur Pérez  
 INGENIERO CIVIL  
 COL. 10006  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: IZABAL	MUNICIPIO: MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA NUEVO SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 18-04-0068-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 13/11/2023



Foto7: .SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS



Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC



Foto 9: COLOCACION DE VENTANAS DE PVC EN AULAS DE CENTRO EDUCATIVO.




Foto 10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO



*Olga Mg. J. L. Chacon*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*Giancarlo Chui Pérez*  
INGENIERO CIVIL  
COL 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa