

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO BLANCO CHAMPONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0069-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 2: Fabricación e instalación de puertas




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Remozamiento de pared



Foto 5: Repello de pared



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ana Miko</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.M.</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

