

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO BLANCO CHAMPONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0069-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 11: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal




Foto 12: Fabricación e instalación de puertas



Foto 13: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 14: Remozamiento de pared




Foto 15: Remozamiento de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

