



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEBOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sebol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0071-43	FECHA:	21/02/2024



En las fotografías se visualiza lo que era el lugar donde se cocinaban los alimentos, para los niños. Fue destruido por las fuertes inundaciones de Eta y Ota.




en las fotografías se puede observar el arranque de la construcción de un salón de clases.



techo y estructura metalica en mal estado de direccion y de aulas



pintura en mal estado



piso en mal estado



se necesita levatar el niver del piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Ramirez
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. E.O.R.M. Morales, Izabal

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION ALDEA SEBOL
MORALES, IZABAL