



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA DULCE NOMBRE MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0074-43	FECHA	22/08/2024



Establecimiento de Aldea Dulce Nombre en muy malas condiciones



Piso del establecimiento en malas condiciones.



Predio de los baños del establecimiento en malas condiciones.



El establecimiento no cuenta con baño debido a que se hundió debido a las tormentas del mes noviembre del 2023.



Cocina del establecimiento en muy malas condiciones



Interior de la cocina en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de...

*Luis Herrera*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DULCE NOMBRE, MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0074-43	FECHA:	22/08/2024



Capotes del techo con perforaciones.




Lámina con grietas.




Láminas con perforaciones.



Láminas añadidas para tapar perforaciones.



Techo, piso principal y de aulas en malas condiciones.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el estado de las...

<p><i>Luis Herrera</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---