



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DULCE NOMBRE, MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0074-43	FECHA:	19/11/2024



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de lámina troquelada Aluzinc calibre 26




Sustitución de piso de torta de concreto de cocina del establecimiento



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución e instalación de inodoro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Luis Herrera</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---