



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DULCE NOMBRE, MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0074-43	FECHA:	7/12/2024



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Sustitución de piso de torta de concreto y lámina de cocina del establecimiento



Sustitución de piso de torta de concreto en el corredor del establecimiento



Sustitución e instalación de inodoro



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y soporte de madera por metal en cocina del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Herrera
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

