



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Negro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0085-45	FECHA:	21 de febrero de 2024

**CUBIERTA DE LAMINA**



Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

**ESTRUCTURA DE TECHO**



Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal

**PUERTAS DE METAL**



Sustitucion de puertas en servicios sanitarios

**PISO**



Sustitucion de piso cerámico

**SERVIVIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS**



Sustitucion inodoro

**MUROS PERIMETRALES**



Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Flor azuceli alonzo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>AGAS</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Negro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0085-45	FECHA:	21 de febrero de 2024

**REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO**



Sustitución de plafoneras, lámparas, toma corrientes dobles y cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Flor azuceli alonzo*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

