



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 25 de Junio JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Milla 37, Morales, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0112-4318-04-0113-42	FECHA:	20/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 25 de Junio JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Milla 37, Morales, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0112-4318-04-0113-42	FECHA:	20/02/2024



Servicio Sanitario Lavamanos



Canales y Bajas de Agua Pluvial



Canales y Bajas de Agua Pluvial



Cubierta de Lámina de 20 Pies



Cambio de Lámina por block de paredes



Cubierta de Lámina de 20 Pies

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE





POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 25 de Junio JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Milla 37, Morales, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0112-4318-04-0113-42	FECHA:	20/02/2024



**Puerta de Metal**


**Sustitución de Chapa en Puerta de Metal**



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPRU



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

