

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEBOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0117-45	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de canal de pvc



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de puerta de aula



Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center"><i>Amade Roxana Garcia Ramirez</i></p> <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

