



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRES PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0162-42	FECHA:	28/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Ramirez Mejia

Firma y sello del Presidente de la OFP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

