



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

IPRA-FOR-1223  
Versión 11

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED. TÉCNICO MORALENSE. ITM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COL. SANTA BARBARA, MORALES, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0196-46	FECHA:	11 de Junio 2024



Foto 1. remosamiento del muro perimetral

Foto 2 Remosamiento del muro perimetral



Foto 3 sustitucion de piso de torta por piso de granito

Foto 4 Sustitucion de piso de torta por piso de granito



Foto 5, Pintura de lamina

Foto 6, Pintura de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerarlas al momento de hojzas.

*ayuy lul*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

