



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "20 DE OCTUBRE" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE MARCO TULIO MARUZZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0252-43	FECHA:	06/05/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE BOMBAS NEUMÁTICAS



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE CISTERNA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE MADERA POR COSTANERAS



FOTO 5: REMOZAMIENTO DE CIELO FALSO



FOTO 6: COLOCACIÓN DE SOLDADURA DE COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

