



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN 25 DE JUNIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CANCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0253-43	FECHA:	22/08/24



MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA



LIMPIEZA DE DRENAJES GENERALES



REMOZAMIENTO DE COCINA



REMOZAMIENTO DE COCINA



REPARACION DE DRENAJE



CONSTRUCCION DE NUEVAS CUNETAS Y LIMPIEZA DE DRENAJES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yvona Elizabeth Ventura G.
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público